

**МИНИСТЕРСТВО  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ «НАДЕЖДА»**

142951 Московская обл., Серебряно-Прудский  
район, пос. Дмитриевский, д. 6  
тел. 8 (49667) 35-323; факс 35-310

11.10.2018 № 352

**Отдел обеспечения безопасности и  
мобилизационной подготовки  
Министерства социального развития  
Московской области**

ГАУСО МО «Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда» уведомляет Вас, что прокуратурой Серебряно-Прудского района с привлечением ОНД по Серебряно-Прудскому району была проведена проверка вновь открывшегося корпуса № 2 по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. При проверке были выявлены следующие нарушения:

1. **Покрытие пола в помещении актового зала имеет класс пожарной опасности ниже КМ-2.** После проведения проверки сертификат был представлен в ОНД по Серебряно-Прудскому району.
2. **Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.** Заключен договор от 05.10.2018 года № 418. Расчет по определению категорий зданий и помещений проведен 08.10.2018 года.
3. **Руководитель не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя.** На огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения был заключен договор от 08.08.2018 года №

355. С 19 по 21 сентября 2018 года проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.

4. **Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах.** 15.08.2018 года был заключен договор № 360 на проведение вышеуказанных испытаний. 17.09.2018 года проведено испытания пожарной лестницы и ограждений на крыше.
5. **В системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствуют технические средства индивидуального оповещения людей с ограниченными возможностями.** В наличии имеются 5 браслетов для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению.
6. **Помещение актового зала, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек, не оборудовано вторым эвакуационным выходом.** В настоящее время актовый зал переоборудован для одновременного пребывания менее 50 человек. Ведутся работы по переоборудованию актового зала для пребывания более 50 человек (устройство дополнительного выхода, установка противопожарной двери).
7. **При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления АПС и СОУЭ людей при пожаре расстояние между ними менее 50 мм.** Установку вышеуказанных приборов осуществляла Дирекция единого заказчика МСР МО. 24.09.2018 года данное нарушение устранено силами обслуживающей организации.
8. **Внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны) не обеспечивает нормативный расход воды а внутреннее пожаротушение.** Данное нарушение было выявлено без применения специального оборудования. В наличии Акт проверки работоспособности пожарных кранов от 27.06.2018 года,

составленный представителями ПСЧ-207. Давление, указанное в Акте, соответствует требованиям пожарной безопасности (СП 10.13130.2009).

По итогам рассмотрения Представления №7-25-2018 от 28 сентября 2018 года «Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности» заместитель директора по безопасности Смурыгин С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности – выговор (приказ от 02.10.2018г. № 182).

Приложение: представление прокуратуры на 4 листах.

Директор



Сидорина А.Б.